

BOLETÍN TÉCNICO

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

CINTA ADHESIVA REFORZADA CON TELA DE ALTA RESISTENCIA AL AGUA. Con alta adhesividad, SILVER TAPE es adecuado para diversas aplicaciones en general, presentando excelente conformabilidad, gran resistencia al desgarro y a la humedad. Compuesto por dorso de polietileno reforzado con tela de poliéster y algodón, recubierto de adhesivo a base de caucho y resina, proporcionando mayor rendimiento, fuerte resistencia al pelado y resistencia a la tracción, resistencia a la grasa, impermeable y anticorrosión. Aplicaciones en trabajos de mantenimiento general, sellado de conductos de aire acondicionado y refrigeración, industrialización y reparaciones temporales, reparaciones de material náutico (barcos, motos acuáticas, tablas de surf, embarcaciones), encuadernación, embalaje y cerrado de cajas, libros, revistas y embalajes en general, reparación de calzado y empalmes de tejidos y embalajes y sellado temporal de tuberías sin calefacción.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANIPULACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: La superficie debe estar previamente limpia, seca, libre de polvo, suciedad o contaminantes, para no afectar el desempeño del producto. La temperatura ideal de aplicación es de 20°C. Varios factores en la aplicación pueden afectar el rendimiento del producto. Recomendamos realizar una prueba previa en condiciones similares a las de la aplicación.

MODO DE EMPLEO: Confirmar se a superfície se encontra limpa e isenta de qualquer tipo de contaminante que possa comprometer a adesão da fita à superfície de aplicação, antes que o produto seja aplicado. O adesivo é sensível a pressão, portanto, deve ter total contato com a superfície, aplicando pressão uniforme. Para el aislamiento se deben aplicar 4 capas de cinta, siempre estiradas al 50% y con media superposición en cada vuelta. Terminar la aplicación con una superposición del 100% sobre la propia cinta y su extremo debe cortarse con una ligera tracción.

PROPIEDADES

PRUEBA	UNIDAD	RESULTADO
Adherencia al acero	gf/cm	732
Espesor total	mm	0,19
Tracción	kgf/cm	3,8
Extensión	%	30
Temperatura mínima de aplicación	°C	15
Temperatura de trabajo	°C	-10 a 90

ALMACENAMIENTO

El producto debe conservarse en su embalaje original y almacenarse en un lugar fresco a una temperatura inferior a 30°C, alejado de la luz solar directa y lejos de fuentes de calor. Mantener fuera del alcance de los niños y las mascotas.

Vida útil (desde la fecha de fabricación): 48 meses.

INFORMACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA

La información contenida en esta Ficha Técnica se basa en nuestro conocimiento y experiencia hasta la fecha. Debido a que nuestro producto se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones y en diferentes condiciones de trabajo, recomendamos que el cliente realice sus propias pruebas para aprobar la seguridad del producto y el uso previsto. No podemos asumir responsabilidad por los resultados obtenidos por otros cuyos métodos están fuera de nuestro control. Por lo tanto, es responsabilidad exclusiva del usuario determinar la idoneidad del producto para el propósito deseado y adoptar las precauciones que se puedan recomendar para la protección de bienes y personas contra cualquier peligro que pueda implicar su manipulación y aplicación. Nuestra garantía se aplica en el marco de las normas y disposiciones legales vigentes, normas profesionales vigentes y de acuerdo con las determinaciones establecidas en nuestras condiciones generales de venta. La información detallada en este documento se da a título indicativo. Lo mismo se aplica a cualquier información proporcionada verbalmente, por teléfono o por escrito a cualquier cliente potencial o existente. **Para obtener información sobre seguridad, manipulación, almacenamiento y eliminación, consulte la respectiva Ficha de Datos de Seguridad (FDS).**

**unipega.com**

info@unipega.com

f /unipegaoficial

@unipega_oficial

Unipega

Unipega